


ATTENTIE!

- A. Indien deze indirect-verhitte plaatstroomlamp wordt gebruikt op een plaatstroom-apparaat, waarop zich een gloeidraad-weerstand bevindt, is het noodzakelijk, deze weerstand geheel uit te draaien, zodat de lamp de volle gloeispanning krijgt. Houdt men zich hier niet aan, dan kan een ontijdig defect raken het gevolg zijn, in welk geval de lamp **niet** wordt geremplaceerd.
- B. Het verdient aanbeveling, een zekering te plaatsen in de leiding van de plaatstroomtransformator naar de plaat der gelijkrichterlamp. Wij maken er nadrukkelijk op attent, dat een defect geraakte lamp **niet** voor remplace in aanmerking komt, als genoemde voorzorgsmaatregel niet werd toegepast. Ingeval de plaatstroomlamp een defect mocht veroorzaken, komt alleen deze lamp voor vergoeding in aanmerking. Verdere aansprakelijkheid wordt door ons niet aanvaard.

THERMION N 14. 20-11-'35 AGGGG



Identificatie gebruiksaanwijzing: Thermion N 14 20-11-'35 AGGGG